

Warszawa, dnia 2026-01-16

MZA/ND/160/ 21 /26

**Do wykonawców
ubiegających się o udzielenie
zamówienia**

dotyczy: postępowania nr 160/RPP/ŁK/25 na naprawę urządzeń produkcji R&G Mielec

W związku z wpłynięciem zapytania do ww. postępowania, Zamawiający wyjaśnia, zgodnie z Rozdziałem 7 pkt 3 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, co następuje:

Pytanie nr 1:

Wnosimy o wprowadzenie zmian w formularzu cenowym kilku następujących pozycji:

Lp.	Nazwa urządzenia	Cena jedn. netto (zł)	Ilość urządzeń do naprawy
12	Tablica ETKL-216084 skasowanie		-
99	Tablica ETLP-124160-09		3
100	Tablica ETLP-124160-09/M1		3
101	Tablica ETLZU-224200-04		3
102	Tablica ETLP-124160-09/M1		3
103	Tablica ETLZ-U416112		3

Wprowadzenie w/w tablic pozwoli m.in. na bardziej precyzyjne dopasowanie z rzeczywistym stanem przysyłanych przez Państwa do naprawy urządzeń (tablic)

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie pozycji 12 w formularzu cenowym oraz dopisanie w nim nowych pozycji. Zamawiający przekazuje zmodyfikowany formularz cenowy w załączeniu.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w niniejszym postępowaniu przedłużony zostaje termin składania i otwarcia ofert do dnia 21.01.2026 r.

Miejsce oraz godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

CZŁONEK ZARZĄDU

Kamil Królak

PREZES ZARZĄDU

Jan Kuźmiński

Zmodyfikowany formularz cenowy

Załącznik nr 1a do Siwz

postępowanie nr 160/RPP/LK/25

Naprawa urządzeń produkcji R&G Mielec

Lp.	Nazwa urządzenia	Cena jedn. netto (zł)	Ilość urządzeń do naprawy	Wartość netto (zł)	Podatek Vat	Wartość brutto (zł)
1.	Autokomputer SRG 3100P		1	0,00	23%	0,00
2.	Autokomputer SRG 5000P		5	0,00	23%	0,00
3.	Autokomputer SRG-6000P wyk. 13(naprawa o dużym zakresie)		3	0,00	23%	0,00
4.	Autokomputer SRG-6000P wyk. 13(naprawa o małym zakresie)		5	0,00	23%	0,00
5.	Panel sterujący SRG-6000P wyk. 12 (zakres mały)		7	0,00	23%	0,00
6.	Panel sterujący SRG-6000P wyk. 18 (zakres mały)		7	0,00	23%	0,00
7.	Panel sterujący SRG-6000P wyk. 12 (zakres duży)		4	0,00	23%	0,00
8.	Panel sterujący SRG-6000P wyk. 18 (zakres duży)		4	0,00	23%	0,00
9.	Rozdzielacz sygnałowy SRG-3000A		1	0,00	23%	0,00
10.	Rozdzielacz sygnałowy SRG-4000A		1	0,00	23%	0,00
11.	Tablica ETL-416120		3	0,00	23%	0,00
12.	Tablica ETLP-224160 wyk. 04W		1	0,00	23%	0,00
13.	Tablica ETLZ-216028		3	0,00	23%	0,00
14.	Tablica ETLZU-224200		1	0,00	23%	0,00
15.	Tablica ETLZU-416028		3	0,00	23%	0,00
16.	Tablica ETLZ-U216028N		3	0,00	23%	0,00
17.	Tablica ETLZ-U 224208 wyk.01W		2	0,00	23%	0,00
18.	Moduł zabezpieczeń SRG 3000 B		1	0,00	23%	0,00
19.	Moduł drogi SRG-3000D		1	0,00	23%	0,00
20.	Moduł interfejsu SRG 3000I		1	0,00	23%	0,00
21.	Moduł interfejsu CAN		1	0,00	23%	0,00
22.	Moduł techniczny SRG-3000T		1	0,00	23%	0,00
23.	Modem radiowy SRG 3000MR		1	0,00	23%	0,00
24.	Modem WiFi SRG-5000WiFi		1	0,00	23%	0,00
25.	Przewód W-6		1	0,00	23%	0,00
26.	Przewód W-9		1	0,00	23%	0,00
27.	Przewód W-49		1	0,00	23%	0,00
28.	Kabel ETH		1	0,00	23%	0,00
29.	Kabel VGA 5m		1	0,00	23%	0,00
30.	Kabel VGA 7,5m		1	0,00	23%	0,00
31.	Kabel VGA 15m		1	0,00	23%	0,00
32.	Kabel DVI 3m		1	0,00	23%	0,00
33.	kabel DVI /5m		1	0,00	23%	0,00
34.	kabel DVI /10m		1	0,00	23%	0,00
35.	kabel DVI /15m		1	0,00	23%	0,00
36.	Urządzenie głośnomówiące GRG-5000		1	0,00	23%	0,00
37.	Wzmacniacz WRG-5000		1	0,00	23%	0,00
38.	Głośnik wewnętrzny (23742)		1	0,00	23%	0,00
39.	Głośnik zewnętrzny		2	0,00	23%	0,00
40.	Głośnik zewnętrzny tubowy GDT 14-18/10 R		1	0,00	23%	0,00
41.	Mikrofon		2	0,00	23%	0,00
42.	Gniazdo mikrofonu (23740)		2	0,00	23%	0,00
43.	Wzmacniacz WZM-1		1	0,00	23%	0,00
44.	Wzmacniacz DVI		1	0,00	23%	0,00
45.	Tablica ETM-38 (naprawa o małym zakresie)		5	0,00	23%	0,00
46.	Tablica ETM-38 (naprawa o dużym zakresie)		3	0,00	23%	0,00
47.	Tablica ETM-22 (naprawa o dużym zakresie)		2	0,00	23%	0,00
48.	Moduł sterowania tablic LCD MST-02 wyk.01(mały zakres)		2	0,00	23%	0,00
49.	Moduł sterowania tablic LCD MST-02 wyk.01(duży zakres)		1	0,00	23%	0,00
50.	Moduł MSTR-02 (naprawa o dużym zakresie)		3	0,00	23%	0,00
51.	Moduł MSTR-02 (naprawa o małym zakresie)		3	0,00	23%	0,00
52.	Moduł MSTR-04 (naprawa o dużym zakresie)		3	0,00	23%	0,00

53.	Moduł MSTR-04 (naprawa o małym zakresie)		5	0,00	23%	0,00
54.	Moduł ZM-100		3	0,00	23%	0,00
55.	Tablica ETLP-124160-07		3	0,00	23%	0,00
56.	Tablica ETLP-124160-02		3	0,00	23%	0,00
57.	Tablica ETLP-124160N		2	0,00	23%	0,00
58.	Tablica ET LZ-416112		3	0,00	23%	0,00
59.	Tablica ETLP-124160		2	0,00	23%	0,00
60.	Tablica ETLP-124160-07G		2	0,00	23%	0,00
61.	Tablica elektroniczna ETLP 224160N wyk.04W		2	0,00	23%	0,00
62.	Tablica elektroniczna inf. ETLP-224200-01		2	0,00	23%	0,00
63.	Elektroniczna tablica ledowa ETLP-124160N wyk.2		2	0,00	23%	0,00
64.	Elektroniczna tablica LED ETLP-124160N-07/E		2	0,00	23%	0,00
65.	Switch Eth. wyk. M12 8p		1	0,00	23%	0,00
66.	Moduł MST-02 wyk. 01 (naprawa o małym zakresie)		2	0,00	23%	0,00
67.	Moduł MST-02 wyk. 01 (naprawa o dużym zakresie)		1	0,00	23%	0,00
68.	Zespół montażowy ZM017 wyk. WA-03		2	0,00	23%	0,00
69.	Zespół montażowy ZM017 wyk.WA-04		1	0,00	23%	0,00
70.	Zespół montażowy ZM017 wyk. WA-05		1	0,00	23%	0,00
71.	Tablica LCD ETM-22HD-04(naprawa o dużym zakresie)		2	0,00	23%	0,00
72.	Tablica LCD ETM-22HD-04(naprawa o małym zakresie)		2	0,00	23%	0,00
73.	Tablica ETM-22 (naprawa o małym zakresie)		3	0,00	23%	0,00
74.	Tablica ETM-22HDK wyk. UR-01(naprawa o dużym zakresie)		2	0,00	23%	0,00
75.	Tablica ETM-22HDK wyk. UR-01(naprawa o małym zakresie)		2	0,00	23%	0,00
76.	Tablica LCD ETM-38 wyk.2(naprawa o dużym zakresie)		2	0,00	23%	0,00
77.	Tablica LCD ETM-38 wyk.2(naprawa o małym zakresie)		1	0,00	23%	0,00
78.	Tablica elektroniczna ETLB-116032 wyk. WA-01		1	0,00	23%	0,00
79.	Tablica ETLP-224040N		2	0,00	23%	0,00
80.	Tablica ETLP-224040N wyk. 02W		1	0,00	23%	0,00
81.	Elektroniczna tablica informacyjna ETLP-224040-01		1	0,00	23%	0,00
82.	Elektroniczna tablica monitorowo-ledowa ETML-38/24160 wyk.WA-01		3	0,00	23%	0,00
83.	Moduł interfejsu RS485-IBIS		1	0,00	23%	0,00
84.	Sensor IRMA Matrix BG_D500R2A-BK_ETH z okablowaniem, 5200_0606		2	0,00	23%	0,00
85.	Sensor IRMA Matrix BG_D500R2A-BK_CANETH, 5200_05		7	0,00	23%	0,00
86.	Wtyk żeński mikrofonowy prosty MIC324, na przewód, 4-stykowy		4	0,00	23%	0,00
87.	Wtyk żeński mikrofonowy prosty MIC326, na przewód, 6-stykowy		2	0,00	23%	0,00
88.	Złącze męskie 1784740000 SAIS-M-5/8S M12 5P A-COD		7	0,00	23%	0,00
89.	Mikrofon dynamiczny z wyłącznikiem		1	0,00	23%	0,00
90.	Moduł MK-2 wyk.7 (naprawa o małym zakresie)		1	0,00	23%	0,00
91.	Moduł MK-2 wyk.7 (naprawa o dużym zakresie)		3	0,00	23%	0,00
92.	Bramka licząca IRMA MATRIX – mon. Wpuszczany		2	0,00	23%	0,00
93.	Ekspertyza		10	0,00	23%	0,00
94.	Ekspertyza tablicy ETM		2	0,00	23%	0,00
95.	Wgranie oprogramowania do urządzenia		10	0,00	23%	0,00
96.	Weryfikacja zgłoszonej usterki		5	0,00	23%	0,00
97.	Realizacja naprawy na pojeździe 1rbh		662	0,00	23%	0,00
98.	Tablica ETLP-124160-09		3	0,00	23%	0,00
99.	Tablica ETLP-124160-09/M1		3	0,00	23%	0,00
100.	Tablica ETLZU-224200-04		3	0,00	23%	0,00
101.	Tablica ETLP-124160-09/M1		3	0,00	23%	0,00
102.	Tablica ET LZ-U416112		3	0,00	23%	0,00
Bardzo proszę wpisywać tylko ceny jednostkowe zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku.			RAZEM	0,00	23%	0,00
Wartość netto i wartość brutto przelicza się automatycznie						